



- 1 feste Spitze
- 2 Rückzugfeder
- 3 Drehherz
- 4 Mitnehmer
- 5 Lünette
- 6 Schleifscheibe
- 7 Anschlag
- 8 Kugel
- 9 Prisma
- 10 Lagersitze
- 11 Messuhr

Allgemeintoleranzen DIN mittel	>30<120	±0.3									
	>120<315	±0.5									
	>315<1000	±0.8									
	>1000<3150	±1.2									
	>3150<10000	±1.6									
Verwendung			Main-Line		Auftrags-Nr.		Anzahl Blatt		Blatt-Nr.		
1			-		-		-		-		
Pos.			Werkstoff-Nr.		DIN Bezeichnung		Rohteil-masse		Benennung		
Aend.			Aend.		Gezeichnet		03.01.2003		D.Schait		
					Geprüft				Masstab		
					Normgeprüft				%		
					Freigegeben						
					Ursprung				1		
					Ersatz für				1		
					Benennung		Zeichnungs-Nr.		30.0001.23		